

CHECKLIST (ESTÉTICA DO CAMINHÃO)

Nome/ Razão Social:

ILDE CELESTE COSTA RIBEIRO TRANSPORTES

Data:

17/12/2021

NÚMERO ÚNICO

1639675311

Veículo:

Volvo Volvo Vm 310 4x2 2p

Placa:

AUI8258

KM:

LEGENDA

OK = BOM

F = FALTA

A = AVARIADO

 TIRAR FOTOS

LATERAL DIREITA



TANQUE

OK

LATERAL TRASEIRA

OK

VIDRO PORTA

OK

RETROVISOR

OK

A 

A 

A 

A 

PORTA

OK

A 

RODA

OK

RODA

OK

PARALAMA

OK

RODA

OK

ESTRIBO

OK

F 

F 

A 

F 

A 

FRENTE



TETO

OK

A 

QUEBRA SOL

OK

A 

PARA-BRISA

OK

A 

CURVÃO DIR

OK

A 

CURVÃO ESQ

OK

A 

GRADE

OK

A 

CAPO

OK

A 

FAROL DIR

OK

A 

PARACHOQUE

OK

A 

PROTECTOR CARTER

OK

A 

FAROL ESQ

OK

A 

TESTE DE FUNCIONAMENTO

Houve carga de bateria? () Veículo funciona? ()

Justifique:



ASSINATURA (CLIENTE)



ASSINATURA (VISTORIADOR)

LATERAL ESQUERDA



RETROVISOR

OK

A 

VIDRO PORTA

OK

A 

LATERAL TRASEIRA

OK

A 

BATERIA

OK

A 

PORTA

OK

A 

ESTRIBO

OK

A 

RODA

OK

F 

PARALAMA

OK

A 

RODA

OK

F 

RODA

OK

F 

TRASEIRA



LANTERNA ESQ

OK

A 

LANTERNA DIR

OK

A 

PARACHOQUE

OK

A 

ENGATE

OK

A 

ACESSÓRIOS



EXTINTOR 

OK

F

MACACO 

OK

F

TRIÂNGULO 

OK

F

CHAVE RODA 

OK

F

TACÓGRAFO 

OK

F

AR CONDIC 

OK

F

RÁDIO 

OK

F

CRLV (DOC) 

OK

F

CHAVES RESERVAS 

OK

F

MANUAL DE REVISÕES 

OK

F

BOTÃO ACENDEADOR 

OK

F

BANCO DIR 

OK

A

BANCO ESQ 

OK

A

OBSERVAÇÕES DIVERSAS: