

CHECKLIST (ESTÉTICA DO CAMINHÃO)

Nome/ Razão Social:

Emerson Krachinski

Veículo:

Scania/r 440 A6x2 Scania R-440 A 4x2 Hig. 3-E./a 6x2 die. e5

Data:

17/12/2021

NÚMERO ÚNICO

1639771702

Placa:

MXK1E40

KM:

LEGENDA

OK = BOM


F = FALTA

A = AVARIADO

 TIRAR FOTOS

LATERAL DIREITA


TANQUE	LATERAL TRASEIRA	VIDRO PORTA	RETROVISOR
OK	OK	OK	OK
			



RODA	RODA	PARALAMA	RODA	ESTRIBO
OK	OK	OK	OK	OK
				

LATERAL ESQUERDA

RETROVISOR	VIDRO PORTA	LATERAL TRASEIRA	BATERIA
OK	OK	OK	OK
			



PORTA	RODA	PARALAMA	RODA	RODA
OK	OK	OK	OK	OK
				

FRENTE

TETO	QUEBRA SOL	PARA-BRISA
OK	OK	OK
		




CURVÃO DIR	CURVÃO ESQ	CAPÔ
OK	OK	OK
		

GRADE	PARACHOQUE	PROTETOR CARTER	FAROL ESQ
OK	OK	OK	OK
			

TRASEIRA

LANTERNA ESQ	LANTERNA DIR
OK	OK
	



PARACHOQUE	ENGATE
OK	OK
	

ACESSÓRIOS

EXTINTOR 	MACACO 	TRIÂNGULO 	CHAVE RODA 
OK	OK	OK	OK
F	F	F	F

TACÓGRAFO 	AR CONDIC 	RÁDIO 	CRLV (DOC) 
OK	OK	OK	OK
F	F	F	F

CHAVES RESERVAS 	MANUAL DE REVISÕES 	BOTÃO ACENDEDOR 	BANCO DIR 
OK	OK	OK	OK
F	F	F	A

TESTE DE FUNCIONAMENTO

Houve carga de bateria? () Veículo funciona? ()

Justifique:

ASSINATURA (CLIENTE)

ASSINATURA (VISTORIADOR)

OBSERVAÇÕES DIVERSAS: